

Fehlerbehebung

In 90% der Fälle lässt sich ein Fehler durch die Neukalibrierung beheben

Drehmomentsensor kalibrieren


Aufgrund der genauen Drehmoment-Erfassung des Powerplay Antriebs, kann eine regelmäßige Kalibrierung nötig sein.

So funktioniert 's:


1. Steige von deinem Bike ab






2. Schalte die Kette auf das größte Ritzel



3. Halte den Knopf gedrückt...



4. ... bis die Anzeige grün/blau blinkt



Blinkt 8x



Sollte das Kalibrieren den Fehler nicht beheben haben, setze dich bitte mit deinem Fachhändler in Verbindung

Troubleshooting


In 90% of the cases an error can be eliminated by recalibrating

Calibrating the torque sensor


Due to the precise torque sensing capabilities of the Powerplay Drive, calibration may be required periodically

How it works:


1. Dismount off your Bike






2. Shift your Chain to the highest sprocket



3. Hold the Button...



4. ... till the Display is flashing green/blue



Blink 8x



If the calibration did not resolve the error, please contact your local dealer